



## Speedsterのリコールと フロントフォーク自主回収・交換のお知らせ

スコットは2014年6月10日。(スイス)国内リコール当局と協力し、全世界で合わせて約8000台のスピードスターを自主回収しています。

スコットはフロントフォークのフォークコラムが破損する可能性があり、落車等の事故につながる恐れがあるとして、今回のリコールを実施致しました。

このリコールは特定の2014年モデルのスピードスターが対象で、それらは2013年の8月頃から2014年の5月まで店頭で販売されておりました。

リコール製品を所有しているお客様は直ちに使用を中止し、正規スコット取扱い店にて新しいフォークと無償交換のお申込みをして頂けますようお願い申し上げます。

世界的に1件の破損/故障が報告されましたが、怪我にはつながっておりません。

モデル品番	モデル品名	リコール対象シリアルナンバー
234119	Speedster 30 (CD20)	AS30500001 - AS30504930 AS30700001 - AS30704651 AS30900001 - AS30903278 AS31100001 - AS31103744 AS40101604 - AS40105463
235495	Speedster 35 (CD18)	
234121	Speedster 40 (CD18)	
235496	Speedster 45 (CD18)	
234188	Contessa Speedster 25 (30)	
234189	Contessa Speedster 35 (27)	

今回のリコールに関してご質問等がございましたら、お手数ですがお近くのスコット取扱店にご連絡下さい。

お近くの販売店はこちらから検索できます。

ご不明点、お問い合わせ先

株式会社スコットジャパン  
メール info@scott-sports.jp

スコットジャパンサイト

<http://www.scott-japan.jp/dealers?dealername=&tid=All>

scott-sports グローバルサイト

<http://www.scott-sports.com/jp/ja/dealers/locator/>